Zerstörungsfreie Inspektion von Faserverbundbauteilen mit Computertomographie, Thermographie und Shearographie

Dipl.-Math. Ira Effenberger
Gruppenleiterin
Abteilung Bild- und Signalverarbeitung
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung



Überblick

- Kurze Einführung
- Computertomographie:
 - Software zur 3D-Struktur- und- Defektanalyse, Analyseergebnisse
 - > 3D-Porositätsanalyse, Analyseergebnisse
- Kombinierte Prüfung mit Thermographie und Shearographie
- Thermographie und Computertomographie zur Inspektion von Faserverbundwerkstoffen
 - Thermographie-Gesamtsystems und automatisierte Datenauswertung in Thermographiebildern
 - Anwendungskatalog: Ergebnisvergleich von Thermographie und Computertomographie



Einführung

Faserverbundwerkstoffe

- Bekannte Faser-Kunststoff-Verbunde:
 - Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)
 - Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
- Günstige Eigenschaften:
 - hohe Steifigkeit und Festigkeit
 - geringe Dichte / geringes Gewicht
 - → Teilweise hohe Sicherheitsanforderungen bzgl. der Belastbarkeit.



Einführung

Anforderungen an die Qualitätskontrolle

- Zerstörungsfreie qualitative und quantitative Prüfung
- Frühe und zuverlässige Erkennung von Defekten
- Untersuchung innerer Strukturen, z.B. Faserverteilung
- Einsatz der Prüftechnologie möglichst auch im Prozess



Kombinierte Inspektion von Faserverbundwerkstoffen mit Computertomographie und Thermographie bzw. Thermographie und Shearographie




Computertomographie zur Analyse von Faserverbundkunststoffen

- Mittels Computertomographie werden Faserverbundbauteile hochauflösend erfasst
- Vorteile:
 - innere Fehler und innerer Aufbau sichtbar
 - zerstörungsfrei
- Nachteile:
 - zeitintensiv sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Analyse

Struktur von Faserverbundkunststoffen

3D-Defektanalyse

- Fasern und Faserverteilung bilden Grundstruktur
- Fehler sind Abweichungen von der Grundstruktur
- Komplexer dreidimensionaler Aufbau erfordert 3D-Analyse
- ⇒Entwicklung einer 3D-Defektanalysesoftware mit folgenden Eigenschaften:




- Empfindlichkeit wird über Parameterwahl eingestellt
- Fehlbereiche werden farblich markiert
- Analyseergebnis wird als Volumendatensatz gespeichert




3D-Defektanalyse

Schnitt durch Volumendatensatz




Schnitt durch analysierten Volumendatensatz



3D-Defektanalyse

Defektanalyse



Maß der Heterogenität von schwach nach stark



Faserorientierung


3D-Faserorientierungsanalyse

Ausrichtung der Fasern:

- wichtig für Stabilität und Steifigkeit
- ⇒ Faserorientierung entscheidendes Qualitätsmerkmal

Adaption der 3D-Defektanalysesoftware zur Analyse der Faserorientierung

- Auffinden der Strukturen
- Ignorieren von lokalen Abweichungen
- Parameter bestimmt Trennung der Fasern
- Faserorientierung wird farblich markiert






3D-Faserorientierungsanalyse


Volumendatensatz

Analysierte Faserorientierung



3D-Faserorientierungsanalyse

Analysierte Faserorientierung



Orientierung in Richtung ...

...x-axis

...y-axis

...z-axis

...(1,0,1) or (1,0,-1)


...(0,1,1) or (0,1,-1)

...(1,1,0) or (1,-1,0)


...(1,1,1), (-1,1,1), (1,1,-1) or (-1,1,-1)

3D-Faserorientierungsanalyse

Schnitt durch Volumendatensatz



Schnitt durch analysierten Volumendatensatz



Vorteile der Analysesoftware

3D-Defektanalyse:

- Fehler werden automatisch gefunden
- Eindeutige Visualisierung von Fehlbereichen
- Bestimmung der Fehlergröße und Ausrichtung

Analyse der Faserorientierung:

- Faserorientierung wird automatisch erkannt
- Faserschichten können segmentiert werden,
 dadurch Aussagen über Schichtdicke und Lagenaufbau möglich
- statistische Auswertung über Anzahl und Verteilung der Fasern



Poren von Faserverbundkunststoffen

3D-Porositätsanalyse

- Komplexe Zusammensetzung aus Fasern und Harz erschwert automatisiertes Auffinden aller Poren
- Keine Standardlösung speziell für Faserverbundkunststoffe am Markt






Entwicklung einer adaptiven 3D-Porositätsanalyse für Faserverbundkunststoffe

Merkmale

3D-Porositätsanalyse


- Lokale Untersuchung statt globaler Schwellwert
- Manuelle Korrekturmöglichkeit
- Nutzerfreundlichkeit der Parameterbestimmung
- Preview Fenster




3D-Porositätsanalyse

Schnitt durch Volumendatensatz

Schnitt durch analysierten Volumendatensatz







Vergleich mit VGStudio

3D-Porositätsanalyse

Schnitt durch Analyseergebnis mit VGStudio

Schnitt durch analysierten Volumendatensatz








Manuelle Korrektur

3D-Porositätsanalyse


Möglichkeit zum manuellen

- Einfügen einer Pore durch Mausklick und Ziehen: lokale, automatische Analyse
- Löschen einer Pore durch Mausklick
- ⇒ Benutzerfreundliche Ergebnisoptimierung mit direktem visuellem Feedback




Verschiedene farbkodierte Visualisierungen


3D-Porositätsanalyse



abhängig vom Volumen der Pore



abhängig von Porentiefe über die Voxelschichten



abhängig vom darunterliegenden Grauwert



Vorteile

3D-Porositätsanalyse

- Sehr gute Ergebnisse
- Poren werden automatisch gefunden und dargestellt
- Direkte Visualisierung bei Parameteränderung in aktueller Schicht
- Parameter schnell und einfach anpassbar
- Manuelle Nachbearbeitung möglich



Leichtbauprüfung durch Kombination von Thermographie und Shearographie




Warum ein kombiniertes Sensorsystem?

- Ausnutzung der verfahrensspezifischen Stärken zum Defektnachweis
- Verfahrensredundanz durch unabhängig arbeitende Prüfverfahren
- Ökonomische Aspekte
 - Reduzierung Rüst- bzw. Prüfzeit,
 - geringerer Hardwareaufwand bei geeigneter Sensorwahl
 - Reduzierung Scheinausschuß
 - •
- Neue Möglichkeiten bei der Auswertung



Kombination von Thermographie und Shearographie



Vorteil:

Nutzung der gleichen Anregungsquelle für beide Verfahren

Prinzip:


Thermische Anregung induziert thermische Dehnungen

Thermographie → Temperaturfeld Shearographie → Deformationsfeld

Komplementäre Verfahren liefern Ansätze für intelligente Auswertemethoden




Prinzip der aktiven Thermographie




- Zugeführte Energie induziert im Bauteil Wärmefluss
- Wärmefluss wird an Grenzflächen gestört und verursacht Inhomogenitäten im Temperaturfeld an der Bauteiloberfläche
- Örtliche und zeitliche Analyse des Temperaturfeldes lässt Rückschlüsse auf Bauteilzustand zu



Prinzip der digitalen Shearographie






Speckleinterferometrisches Verfahren

- Aufnahme
 Speckleinterferogramme bei unterschiedlichen Lastzuständen
- Pixelweise Subtraktion der Speckleinterferogramme
- Singuläre Verformungen ergeben Änderung der relativen Phasenlage
- Bestimmung des Verformungsgradienten aus der relativen Phasenlage




Realisierung Multisensorsystem



Zwei Möglichkeiten

- Getrennte optische Achse
- Gemeinsame optische Achse



Aufgaben

- Abstimmung Anregung
- Ermittlung optimaler Prüfablauf
- Pixeltreue Abbildung beider Ergebnisse
- Geeignete Ergebnisdarstellung



Bewertungskriterien für Prüfverfahren

Probability Of Detection Probability of False

Probability of False
Alarm

Receiver Operator Characteristic

POD

Wahrscheinlichkeit für die Erkennung von Merkmalen oder Eigenschaften

PFA

Wahrscheinlichkeit für Falschalarme

ROC

Verhältnis von Auffindwahrscheinlichkeit zu Wahrscheinlichkeit Falschanzeige


Maß für Zuverlässigkeit


$$POD = \frac{\sum Richtige NIO}{\sum Richtige NIO + Falsche NIO}$$


$$PFA = \frac{\sum Falsche 10}{\sum Richtige 10 + Falsche 10}$$


$$ROC = \frac{POD}{PFA}$$

Grundlagenuntersuchungen













Ergebnisbeispiel Grundlagenuntersuchung


Vergleich der optischen Anordnung (Anregung amplitudenmoduliert, synchrone Datenaufnahme)


Eine optische Achse





Zwei optische Achsen






Shearographie

Thermographie





Ergebnisse Grundlagenuntersuchung


Vergleich Tiefenreichweite



Vergleich Messdauer bis Maximum










Defektnachweis Grundlagenuntersuchung



Kleine, oberflächennahe Defekte werden mit Thermographie detektiert

Tieferliegende, ausgedehnte Defekte lassen sich mit Shearographie besser detektieren

POD:

Thermographie: 66 %


Shearographie: 75 %

Kombiniertes System: 92 %

Verbesserung der Auffindwahrscheinlichkeit mit kombiniertem System um 20 %



Untersuchung eines CFK Strukturbauteils



CFK Luftfahrtstruktur 400 x 400 mm

Anregung: thermisch

Messdauer: 130 sec.

Defekte: 1 – 9 Impacts

10 Delamination

11 Porösität

Untersuchung mit Multisensorsystem

Gemeinsame Anregungsquelle

Thermographie Lockin Auswertung


Shearographie Auswertung der

Abkühlung




Ergebnisbeispiel CFK Strukturbauteil


Ergebnis Thermographie



Ergebnis Shearographie



Zusammenfassung der Ergebnisse für Multisensorsystem





Defektnachweis CFK Strukturbauteil

Defekt	Thermo	Shearo	Multi
Impact 1	-	-	+
Impact 2	-	+	+
Impact 3	-	-	-
Impact 4	+	+	+
Impact 5	+	+	+
Impact 6	-	+	+
Impact 7	0	0	0
Impact 8	0	0	0
Impact 9	-	-	+
Delamination	+	0	+
Porosität	+	0	+

^{+ =} sicher nachweisbar,

Detektion	Thermo	Shearo	Multi
Sicherer Nachweis	36 %	36 %	72 %
Unsicherer Nachweis	81 %	63 %	81 %

Deutliche Verbesserung der POD für sicher nachweisbare Defekte.

Keine wesentliche Verbesserung bei Berücksichtigung der schwer nachweisbaren Defekte.

Aber: Klare Verbesserung der Nachweissicherheit bei unsicher nachweisbaren Defekten.



^{- =} schwer nachweisbar,

o = nicht nachweisbar

Fazit

- Multisensorsysteme liefern bei geeigneter Sensorkombination deutliche Verbesserungen im Defektnachweis bzw. verbessern die Nachweissicherheit
- Mit Multisensorsystemen kann effizienter und ökonomischer geprüft werden, da sowohl Prüfzeit als auch Prüfhardware reduziert werden
- Multisensorsysteme bestehend aus Thermographie und Shearographie eignen sich besonders für Bauteile aus modernen Composite Werkstoffen

Ausblick

- Entwicklung Kompaktgerät
- Verbesserung der Ergebnisdarstellung
- Entwicklung selbstlernender Auswertungsstrategien




Thermographie und Computertomographie zur Inspektion von Faserverbundwerkstoffen



Thermographie Gesamtsystem

Das IR-Prüfsystem wurde modular aufgebaut, wie folgt :



- Zwei IR-Kameras: CMT 384 M/SM Thermosensorik und Velox 65kM Pro von IRCam
- Anregungseinheiten, die modular, abhängig von der Teilegeometrie, angebaut werden können:
 - Blitzlampe
 - Heizstrahler
 - Laser
- PC-System mit nötigen Hardware-Schnittstellen

Thermographie Gesamtsystem

Thermographie-Datenaufnahme


- CT-Daten von definierten Prüflingen wurden als Referenz benutzt wie z.B. Rohre mit verschiedenen Impact-Schäden (5 J, 20 J, 40 J) und CFK-Platten mit Impactschaden
- Verschiedene Anregungseinheiten wurden eingesetzt, um die optimale Datenaufnahme zu gewährleisten
- Die Zwischenergebnisse haben gezeigt, dass eine perfekte, prinzipielle Korrelation zwischen den CT-Daten und den Thermographiedaten festzustellen ist



Thermographie Gesamtsystem

Thermographie-Datenaufnahme


Testteil I: Rohre -> Fehler: Impact-Schaden mit 40 J




Datenauswertung

Bildverarbeitung: i.O./n.i.O.

- Die Ergebnisse der Thermographieauswertungen werden mit verschiedenen Bildverarbeitungsalgorithmen innerhalb der Fraunhofer IPA SW-Plattform EMSIS analysiert, um eine automatische i.O/n.i.O. Information zu erhalten
- Die Fehlerbereiche werden im Ergebnisbild farblich markiert dargestellt



Thermographie Ergebnisbild Links: Kohledoppler Biax, Rechts: Glasdoppler Biax



Ergebnis - Bildverarbeitung



Anforderungsanalyse

Identifizierte, zu untersuchende Fehlergruppen/-arten:


- 1. Fehlende Strukturen/ Einschlüsse
- 2. Identifikation nicht benetzter Stellen
- 3. Erkennung von Einschnitten
- 4. Impactschäden bei zylindrischer und bei planarer Form
- 5. Erkennung von Fäden der Trägerstruktur
- 6. Poren, Lunker, Löcher
- 7. Ondulation
- 8. Trockenstelle
- 9. Harzüberschuss bzw. Materialüberschuss



Vorgehen

Thermographie und CT im Vergleich

- a) Unabhängige Datenerfassung der Testbauteile bzw. Fehlstellen mit Thermographie und CT
- b) Auswertung der CT-Daten zur Nutzung als Referenzen für Thermographiebilder: Fehlernachweis, Fehlerausbreitung, u.v.
- c) Thermographieauswertung und anschließender Datenvergleich
- d) Ableitung der Eignung und Grenzen der Thermographie für jede Fehlerart.







Impactschäden bei zylindrischer Form - Thermographie und CT

Testbauteile: Drei CFK-Rohre mit Impactschäden 5J, 20J und 40J

- IR-Ergebnis: 100% Qualitative Prüfung mit automatischer i.O/n.i.O
 Auswertung, solange Tiefe <= Fehlerfläche im Bild
- CT-Ergebnis: Vollständige qualitative und quantitative 3D-Prüfung/Messung



CT Rohr 5J: Innere Fehlerausbreitung entlang Mantellinie **1.67 cm**




Innere Fehlerausbreitung 1,6 cm




Impactschäden bei planarer Form - Thermographie und CT

Testbauteile: Vier CFK-Platten mit starken Impactschäden

- IR-Ergebnis: 100% Qualitative Prüfung mit automatischer i.O/n.i.O
 Auswertung, solange Tiefe <= Fehlerfläche im Bild
- CT-Ergebnis: Vollständige qualitative und quantitative 3D-Prüfung/Messung



CT Platte 2 Schnittbilder: Keine/kaum inneren Fehlerausbreitung erkennbar




IR Platte: Keine/Kaum innere Fehlerausbreitung erkennbar




Poren, Lunker, Löcher - Thermographie und CT

Testbauteil: Rohr

- IR-Ergebnis: qualitative Aussage über Existenz von Poren möglich, solange
 Tiefe Pore <= Fehlerfläche im Bild
- CT-Ergebnis: Vollständige qualitative und quantitative 3D-Analyse möglich



CT Rohr: 3D-Ansicht vollständig (links) und nur Poren (rechts): Porosität 1,71%



IR Rohr: Poren qualitativ erkennbar




Ondulation - Thermographie und CT

Testbauteil: Rohr

- IR-Ergebnis: qualitative Aussage über Existenz, Lage und Größe von Ondulationen möglich, solange Tiefe <= Fehlerfläche im Bild
- CT-Ergebnis: Vollständige qualitative und quantitative 3D-Prüfung/Messung



CT Rohr: Schnittbilder mit sichtbarer Lageverschiebung/Wellenbildung




IR Rohr: Ondulation gut erkennbar




Trockenstelle - Thermographie und CT

Testbauteil: Rohr

- IR-Ergebnis: 100% Qualitative Prüfung, mit automatischer i.O/n.i.O
 Auswertung, solange Tiefe <= Fehlerfläche im Bild
- CT-Ergebnis: Vollständige qualitative und quantitative 3D-Prüfung/Messung



CT Rohr: Schnittbild und 3D-Ansicht mit sichtbarer Trockenstelle



IR Rohr: Trockenstelle deutlich erkennbar



Allgemeine Aussagen/Einschränkungen

Thermographie:

100% Qualitative Prüfung mit automatischer i.O/n.i.O Auswertung ist für eine Fehlerart möglich, solange die Tiefe des Fehlers <= Fehlerfläche in Bildebene, allerdings maximal 2 cm unter der Oberfläche.

Computertomographie:

Vollständige qualitative und quantitative 3D-Prüfung und/oder Messung ist unter der Voraussetzung möglich, dass die Voxelauflösung (Strukturauflösung) ausreichend hoch ist, dass der Fehler abgebildet werden kann.



Ergebniszusammenfassung

Thermographie liefert ausreichende qualitative Aussagen mit der Möglichkeit zur ROI-Bestimmung für weiterführende CT- oder andere sensorische Auswertungen:

- Fehlende Strukturen/Einschlüsse: Fehlende Schichten, Einschlüsse, Verklebungen, Materiallegefehler bei realen Bauteilen
- Impactschäden: äußere sowie inneren Rissausbreitung bzw. Delaminationen, Schäden bei Lochungen bei realen Bauteilen
- Erkennung von F\u00e4den der Tr\u00e4gerstruktur: Faserverschiebung, Faden-Nahtverschiebung, fehlende Naht bei realen Bauteilen
- Poren/Lunker
- Ondulation: Lageverschiebung, Wellenbildung im Inneren bei realen Bauteilen
- **Trockenstelle:** Fehlendes Harz, keine Aushärtung bei realen Bauteilen

